

Seguridad de escaleras y andenes móviles

Las inspecciones de escaleras evitan accidentes

Datos obtenidos de la Asociación Europea de la Evaluación (ELA) en el 2017 en España



15.057 escaleras


nos sitúan en 2º puesto del ranking europeo, solo por detrás de Turquía.



más de 70 accidentes

registrados de los cuales 70 fueron leves y 1 grave.

Causas principales de accidentes en escaleras en España



Soluciones TÜV SÜD ATISAE



Inspección de ascensores



Inspección de escaleras mecánicas



Inspección de equipos auxiliares



Certificación de sistemas de seguridad



Certificación energética de ascensores



Ensayos con sistema Adiasystem

Puntos clave de inspección escaleras norma UNE-EN 115

- ✓ Estado estructura portante y estaciones de maquinaria y retorno.
- ✓ Escalones, placas y banda.
- ✓ Maquinaria de accionamiento.
- ✓ Balaustrada.
- ✓ Pasamanos.
- ✓ Rellanos.
- ✓ Interfaces con el edificio.



ATISAE

Inspección reglamentaria de aparatos de elevación
www.tuv-sud.es/elevacion

2018 © TÜV SÜD ATISAE SAU